




Food and Agriculture
Organization of the
United Nations

කුඩා පරිමාව දීවරයින් සඳහා මුහුදේ දී ආරක්ෂාව

විෂයිත නවිතත්ව ප්‍රහැණුව වීම



හඳිසි අවස්ථා සඳහා ප්‍රහැණුව



ආරක්ෂිත පුරවාරක්ෂාවන් : පුද්ගලික

සාමාන්‍ය තොරතුරු

සාමාන්‍ය බුද්ධිය සහ ප්‍රවේශම් සහගත භාවිතයෙන් සඳහා ආදේශකයක් තොමැත. නුසුදුසු පිළිවෙත් හෝ නොසැලකිලිමත්කම පිළිස්සුම්, කැපීම්, විකාරි කිරීම්, තුස්ම තිරිවීම්, වෙනත් ගාර්ඩක තුවාල හෝ මරණය ඇති කළ හැකිය.

ක්‍රියාත්මක කිරීමට හෝ අවත්වනික කිරීමට, තබාත්තු කිරීමට පෙර සියලු ආරක්ෂිත පුරවාරක්ෂාවන් ගෝජම් ගන්න.

මත්පැය් සහ මත්දුව්‍ය උපදුව

මත්පැය්, මත්දුව්‍යය භාවිත කර ඇති විට හෝ රෝගාබාධ හෝ අස්ථිපෘයක් ඇති විට කිසි විටකත් වින්පිම ක්‍රියාත්මක නොකරන්න.

නිර්වරණ උපදුව

සැම විටම ක්‍රියාත්මක විමට පෙර ඔබ අත් ඇති කාර්යයට අවශ්‍ය පරිදි සුදුසු ඇඳුම්, අත්වසුම්, වැඩි සපත්තු, ඇස් සහ ඉවතා ආරක්ෂණය ඇතුළු පුද්ගලික ආරක්ෂක උපකරණ පළදින්න.

ක්‍රියාත්මක කිරීමට පෙර

- නිසි පුහුණුවක්න් තොරව වින්පිම ස්ථාපනය කිරීමට හෝ ක්‍රියාත්මක කිරීමට කිසිවෙකුට ඉඩ තොදෙන්න
- ඔබ වින්පිම ක්‍රියාත්මක කිරීමට හෝ සේවා කිරීමට පෙර මෙහෙයුම් උපදුස් ගෝජම් ගැනීමට වග බලා ගන්න.

ඔබ ආරක්ෂිත මෙහෙයුම් පිළිවෙත් සහ තබාත්තු ක්‍රියා පරිපාටි අනුගමනය කරන බව සහතික කර ගන්න.



ආරක්ෂිත පුරවාරක්ෂාවන්: සාමාන්‍ය අනතුරු ඇගැවීම්

දුර්වල ආලේංක උච්චරණ

වැඩි කරන පුදේශය ප්‍රමාණවත් රෙස ආලේංකමත් කර ඇති බවට සහතික වන්න. සැම විටම අත් ගෙන ය හැකි ආරක්ෂිත ලම්පු වටා කම්බි කුඩා ස්ථාපනය කරන්න.

මෙවලම් උච්චරණ

සැම විටම අත් ඇති කාර්යය සඳහා සුදුසු මෙවලම් භාවිත කරන්න සහ යෙත්තු කොටස් ලිඛිල් කිරීම හෝ තද කිරීම සඳහා මිවරදී ප්‍රමාණයේ මෙවලම භාවිත කරන්න.

පියාසර වස්තු උච්චරණ

වින්පිම සේවා කරන විට හෝ සම්පිළිත වාතය හෝ අධි පිඩින ජලය භාවිත කරන විට සැම විටම දුවලි, පිකාඩන සුන්බුන්, සම්බිඩිත වාතය, පිඩින ජලය හෝ වාෂ්ප ඔබේ ඇස්ක්වලට හානි විය හැකි නිසා ඇස් ආරක්ෂා කරන්න.

සිසිලන උච්චරණ

ඔබ දිගු ආයු කාලය සහිත වින්පිම් සිසිලනකාරකය හසුරුවන විට ඇක්ෂි ආරක්ෂණ ආවරණ සහ රඛ්‍ර අත්වසුම් පළදින්න. ඇස් හෝ සම සමග සම්බිඩි විම සිදුවුවහොත්, පිරිසිද ජලයෙන් වහාම ඇස් සේදන්න. සිසිලන පද්ධතිය ඉවතට ගොගන්න. සම්පූර්ණ සිසිලන පද්ධතියක් ව්‍යාදනය වැළඳුව්වීමට උපකාර වේ.



ආරක්ෂිත පුරවාරක්ෂාවන්: ගිනි හා තිතිරීම්

ගිනි සහ පිපිරැම් උපදෙස්

- සිසල් ඉන්ධන යම් යම් තත්ත්ව යටතේ දැවෙන හා පුපුරුණ සූල වේ.
- ඉන්ධන අල්ලා ගැනීමට කිසි විටෙකත් රෙදි කඩක් භාවිතා නොකරන්න.
- ඉන්ධන බීම හැලුණුගොන් වහාම පිස දමන්න.
- කිසි විටෙකත් වින්පිම ක්රියාත්මක වන අතර තුර තවත් ඉන්ධන පිරවීමෙන් වළකින්න.
- කිසි විටෙකත් සිසල් ඉන්ධන පිරිසිදු කිරීමේ කාරකයක් ලෙස භාවිතා නොකරන්න.
- ඉජ්ඩන හෝ වෙනත් දැවෙන නිෂ්පාදන අධ්‍යා සින්සම බිභාශුමක් තොදින් වාතානුය ඇති පුද්ගලය එහිම දැනු දුටු හෝ ඒවානු ප්‍රහාරයන්ගේන් අඡ්‍යා ගෙඩා කරන්න.
- වින්පිම පමිච් ස්ට්‍රැටරි කිරීමෙන් වළකින්න. ආරක්ෂා පර්යන්තවලට බැවරිය කෙටි කිරීම තිකා ඇති වන ගිනි පුපුරුණ ගින්නක් හෝ පිපිරැමක් ඇති කළ හැකි තිකා වින්පිම ආරක්ෂා කිරීමට යතුරු ස්විචය පමණක් භාවිතා කරන්න.

ක්‍රියාත්මක කිරීමට පෙර

- කිසි පුහුණුවකින් තොරව වින්පිම ස්ට්‍රැපනය කිරීමට හෝ ක්‍රියාත්මක කිරීමට කිසිවෙක කිසිවෙකට ඉඩ තොදෙන්න.
- ඔබ වින්පිම ක්‍රියාත්මක කිරීමට හෝ දේවා කිරීමට පෙර මෙහෙයුම් උපදෙස් ගැනීමට වග බලා ගන්න.
- ඔබ ආරක්ෂා මෙහෙයුම් පිළිවෙත් සහ භඩ්ඩු ක්‍රියා පටිපාටි අනුගමනය කරන බව සහතික කර ගන්න.



ආරක්ෂිත පුරවාරක්ෂා : ගෙනුනුතකරණ

දුරක්ෂා උවදුරු

- තුමන්ය වන කොටස් බරපතල තුවාල හෝ මරණයට හේතු විය හැකිය. පියාසර රෝදය හෝ PTO ගැස්ට් වැනි ව්‍යුහය වන / තුමන්ය වන කොටස් අසුල වැඩි කරන කිසි විටෙකත් ස්වර්ත්‍යාහරණ, බොත්තම් තොදුම් කළස්, වරි, හෝ ලිජිල් ඇඳුම් පැලදුම් වින්පිම අසුල අදා තොකිවය යුතු අතර දිගු කෙස් තොදින් බැඳ කිටිය යුතුය. ව්‍යුහය වන සියලුම කොටස් වළන් දැන්, පාද සහ මෙවලම් අඡ්‍යා කර තබා ගන්න. මුරකුරැවන් තොමැන්ව කිසි විටෙකත් වින්පිම ක්‍රියාත්මක තොකරන්න.
- ඔබ වින්පිම ආරක්ෂා කිරීමට පෙර සියලුම තරඟන්ගේ පුද්ගලයෙන් ඉවත් වී ඇති බවට වග බලා ගන්න. වින්පිම ක්‍රියාත්මක වන වට් මෙමධින් සහ සූරතල් සැතුන් අඡ්‍යා කර තබන්න.
- භඩ්ඩු කිරීමේදී භාවිතා කරන සින්සම මෙවලම් හෝ තොප් රැග්ස් පුද්ගලයෙන් ඉවත් කර ඇතිදියි වින්පිම පරික්ෂා කරන්න.

පැටුවුම් උවදුරු

- ඔබ වින්පිම ස්ට්‍රැවිස් කරන වට කිසි විටෙකත් යතුරු යතුරු ස්විචයේ තැබීමෙන් වළකින්න. යමෙකු අභම්බෙන් වින්පිම ආරක්ෂා කළ හැකි අතර ඔබ විය ස්ට්‍රැවිස් කරන බව තොදුන කිරීය.
- කිසිවිතත් හෙඩිසේට් පැලදු ගෙන හෝ රේඩියෝට්ට් සඩන් දෙමන් වින්පිම සර්විස් කිරීමෙන් වළකින්න. එවිට අනතුරු ඇගෙවීමේ සංයුත් ඇසීම අපහසු විය හැකිය.



ආරක්ෂිත පුරවෝපායන : ගෙනුවෝතකරණ

තදිලීම් පොකී විම් උච්චරණ

- ඔස්සටා ඇති වින්පිමක් යට කිසිවෙශකත් රැස් නොසිටිත්තා. කඩිය කැබුණුහාත්, වින්පිම ඔබ මත වෙටෙනු ඇත.
- විය අලුත්වැකිය කිරීමට ගෙන යන්නේ නම් විය වුක් රෝයකට පැටවීමට උදුව ලබා ගත්ත.
- සැම විට සමූහ වින්පිමක් විස්වීමට ප්‍රමාණවත් බරතාවක් සහිත විස්වුම් උපකරණ හාවතා කරන්න.

පිපිරුම් උච්චරණ

- වින්පිම කුගත්මක වන වට හෝ බැවරිය ආගේපනාය වන වට හඳුවත් වැයුම නිපදවන ඇතර පහසුවෙන් ගිහිමට හැකිය. බැවරිය වටා පුදේශය නොදින් වාතාශ්රය ලැබෙන ලෙස තබා, ශිෂ්ට පුපුරු, ව්‍යාත ගිනිදැල් හෝ වෙනත් සින්සම ආකාරයක ශිෂ්ට ගන්නා ද්‍රව්‍ය පුදේශයන් ඇත්තේ කර තබන්න.



ආරක්ෂිත පුරවෝපායන : ගෙනුවෝතකරණ

සිදුරු විය හැකි උච්චරණ

- කැබුණු ඉන්ධන වින්තන් මාර්ගයක් වැනි ඉන්ධන පද්ධති කාන්දුවක් නිසා ඇතිවන අධි පිඩින ඩිස්ක් ඉසින සමඟ සම ස්ථේජ කර ගැනීමෙන් වළඩින්න.
- අධි පිඩින ඉන්ධන ඔබේ සම විනිවිද යාමට සහ බරපතල තුවාල ඇති කිරීමට හැකිය.
- ඔබ අධි පිඩින ඉන්ධන ඉසින වලට නිරාවරණය වී ඇත්තම්, ඉක්මන් වෙළඳු ප්‍රතිකාර ලබා ගත්ත.
- කිසිවෙශක ඔබේ දැකින් ඉන්ධන කාන්දුවක් පරික්ෂා නොකරන්න.
- සැම විට ලේ හෝ කාඩ්බෝක් කැබැල්ලක් හාවතා කරන්න.

හදිසි ව්‍යුහ උච්චරණ

- සේවාව ආරම්භ කිරීමට පෙර සැම විට වින්පිම තවත්වන්ග.
- වින්පිමේ වේශය වැඩි කිරීමට පෙර බෝටුව වෙනත් බෝටු, තටාක හෝ වෙනත් බාධික ව්‍යුහයට ව්‍යාත ජ්‍යෙෂ්ඨ ඇති බවට විශාල බිඟ බිඟ ගත්ත. අනෙක්කිත උපකරණ ව්‍යුහයෙන් වළඩින්න. වින්පිම අඩුයට පවතින සින්සම වේළාවක සමූහ ආම්පන්න නියුටුල් ස්ථානයට මාරු කරන්න.
- හදිසි උපකරණ ව්‍යුහය වැළැක්වීම සඳහා, කිසි ව්‍යුහයේ වින්පිම ගියර් එකෙක් පත්‍ර ගැන්වීම නොකරන්න.



ආරක්ෂිත පුරවෝපායන : ගනනුවෙතකරණ

පිටාර උච්චරණ

- සංඛාත පුද්ගලයක වහ්මීම ක්‍රියාත්මක වන්නේ නම් කිසි විටෙකත් ජන්ම, වා කුවුල හෝ වෙනත් වාතය පැමිණෙන ස්ථිර අවකිර නොකරන්න. සියලුම අන්‍යත්තර දහන වහ්මීන් ක්‍රියාත්මක වන විට කාබන් මොනොක්සයිඩ් වායුව තීර්මාණය කරන ඇතර කාබන් මොනොක්සයිඩ් විෂ වම වළක්වා ගැනීම සඳහා විශේෂ පුරවාරක්ෂාවන් අවශ්‍ය වේ.
- අලුත්වයික කිරීමේ පද්ධතිය අලුත්වයික කිරීමෙන් පසු සියලු සම්බන්ධතා පිරිවිතරක්ට අනුව තද කර ඇති බවට සැම්වීම සහනික වන්න. සියලුම අන්‍යත්තර දහන වහ්මීන් ක්‍රියාත්මක වන විට කාබන් මොනොක්සයිඩ් වායුව තීර්මාණය කරන ඇතර කාබන් මොනොක්සයිඩ් විෂ වම වළක්වා ගැනීම සඳහා විශේෂ පුරවාරක්ෂාවන් අවශ්‍ය වේ.

පිළිස්සුම් උච්චරණ

- ක්‍රියාත්මක වන විට සහ වසා දැක්මෙන් වික වේලුවකට පසු සමහර වහ්මීන් මතුපිට ඉතා උණුසුම් වේ. උණුසුම් වහ්මීමේ මතුපිටන් අන් සහ අනෙකුත් ගේර කොටස් ගැවීමෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම වළකින්න.



ආරක්ෂිත පුරවෝපායන : ගනනුවෙතකරණ

කම්පන උච්චරණ

- සෑම වටම උපකරණ සේවා කිරීමට පෙර බැවරි ස්විචය ක්‍රියා වර්ණින කරන්න (සන්නද්ධ නම්) හෝ සානු බැවරි නේවලය විසයින් කරන්න.
- සෑම වටම විදුලී සම්බන්ධ සහ පර්යන්ත පිරසිදුව තබා ගන්න. ඉරිනැලීම්, සිරීම සහ හානි වූ හෝ විභාගනයට ලක් වූ සම්බන්ධ තිබේදැයි විදුලී පටි පර්යක්ෂා කරන්න.
- විදුලී පද්ධතිය සඳහා කිසි විටෙකත් අඩු ප්‍රමාණයේ රැහැන් හාවතා තොකරන්න.

වාෂ්ප සහ උණුසුම් වහ්මීන් සියලුනකාරකය

වහ්මීම උණුසුම් නම් කිසි විටෙකත් සියලුම පිරවුම් කොපීය ඉවත් තොකරන්න. වාෂ්ප සහ උණුසුම් වහ්මීන් සියලුනකාරකය පිටතට ඉසින ඇතර බරපතු ලෙස ඔබව පුව්ස්සා දමනු ඇත. ඔබ කොපීය ඉවත් කිරීමට උත්සාහ කිරීමට පෙර වහ්මීම සිසිල් වෙමට ඉඩ දෙන්න.



ආරක්ෂිත පුරවෝපායන : පසේස්සුම් (වෙළඳීන)

වෙළඳීන් උපදුරු

- උපකරණ මත වැඳ්ඩීන් කරන සෑම විවම බැටරි ස්විචය ක්‍රියා විරහිත කරන්න (සම් කර ඇත්තම්) හෝ සාමා බැටරි කේබලය විස්තර කරන්න.
- වින්ඡේන් පාලන ඒකකයේ බහු-පින් සම්බන්ධිකය ඉවත් කරන්න. වැඳ්ඩීන් කළ යුතු දෙයට සහ වෙළඳීන් ස්ථ්‍යාපන හැකි කරම් සම්පව වැඳ්ඩීන් කළම්පය සම්බන්ධ කරන්න.
- කිසි විටෙකත් කරන්ව එකක් බුදෙකට එකක් හරහා ගමන් කිරීමට ඉඩ සලසන ආකාරයෙන්, වෙළඳීන් කළම්පය වින්ඡේමට සම්බන්ධ නොකරන්න.
- වෙළඳීන් කිරීම අවසන් වූ වට, බැටරි නැවත සම්බන්ධ කිරීමට පෙර තිශ්ට්‍රිර්ගේටර් සහ වින්ඡේන් පාලන ඒකකය සම්බන්ධ කරන්න.



ඉන්ධන භාජන කිරීම

ඉන්ධන වැංකිය පළමුවරට පිරවීමට පෙර

අවවාදයයි : ගිනි සහ පිපිරැම් උපදුව - කිසි විටකත් වින්ඡේම ක්‍රියාත්මක වන අතරතුර දී ඉන්ධන පිරවීමෙන් වළකින්න. පිරවීමට පෙර භූමිකාලී හෝ විස්තර කේදුන්න. අපද්‍රව්‍ය නිසි ලෙස බැහැර කරන්න.

ඉන්ධන වැංකිය පිරවීම සඳහා

අවවාදයයි : ගිනි හා පිපිරැම් උපදුව - ඉන්ධන පිරවීමෙන් පසු වින්ඡේන් මඳිරියෙන් දුම් ඉවත් කිරීම සඳහා අවම වැශයෙන් ව්‍යාපි 5 ක් විශ්ලේෂ වාකාෂ (කිලෝට්වැර්) ක්‍රියාත්මක කරන්න. ඉන්ධන පිරවීමේදී කිසි විටෙකත් විශ්ලේෂ විශ්ලේෂ ක්‍රියා නොකරන්න - මෙය වින්ඡේන් මඳිරියට පුපුරුන සුළු දුම් පොම්ප කළ හැකි අතර පිපිරැමක් ඇති කළ හැකිය.

01. ඉන්ධන තොපේරය අවට පුදේශය පිරිසිදු කරන්න.

02. තොල් හා අපිරිසිදු දුවන තොරව පිරිසිදු ඉන්ධන වලින් වැංකිය පුරවන්න.

03. ඉන්ධන වැංකියෙන් ඉන්ධන තොපේරය ඉවත් කරන්න.

අවවාදයයි : ගින්න සහ පිපිරැම් උපදුව - පුරවන අතරතුර හෝස් තොස්ල් වික හිමින් පෝරට් විකට විරෝධව තදින් අල්ලා ගන්න. මෙමගේ ස්ටේරික විදුලිය සඳහා නිසා නිස්දුවන ගිනි පුපුරු හෝ ව්‍යුත්ප දැඳුළුම වළක්වා ගත හැකිය. වැංකිය සම්පූර්ණ බව මානය පෙන්වන වට ඉන්ධන සැපයීම තවත්වින්න.

අවවාදයයි : ගින්න සහ පිපිරැම් උපදුව - කිසි විටෙකත් ඉන්ධන වැංකිය අධික ලෙස පිරවීමෙන් වළකින්න.

ඉන්ධන තොපේරය නැවත සවිකර ඇතින් තද කරන්න. ඉන්ධන තොපේරය අධික ලෙස තද කිරීම වියට නාති කරයි.



වින්පින් නඩත්තු කිරීම

නිතිපතා නඩත්තු කිරීම බිඳුවැටීම වෙළක්වා ගැනීමට ඇති තොදු මාරුගය

වින්පින් ගැන සැලකිලිමත් විය යුතු ආකාරය තොදුන්ම දුන්තේ වින්පින් හිජ්පාදකය ය.

අත්පොත ප්‍රවේශමෙන් කියවා වින්පින් නඩත්තු කිරීම, නිතර පරික්ෂා කිරීම සහ වර්ත් වර අලුත්වකිය කිරීම, පිළිබඳ උපදෙස් අනුගමනය කරන්න.



FISH
විශ්වාසාධක

වින්පින් නඩත්තු කිරීම

වර්ත් වර නඩත්තු කිරීමේ වැදගත්කම

මෙම ඔබේ වින්පින් භාවිත කරන තරමට, විය ගෙවීම ඉක්මන් වේ. වින්පින් ක්රියාත්මක වන්තේ තුමන තත්ත්වයන් යටතේ ද යන්න මෙයට බලපායි. වර්ත් වර නඩත්තු කිරීම අනෙකුත්ම අනුශාසනය කාලය වෙළක්වයි. දුර්වල යන්තු ත්‍රියකාර්ත්වය හේතුවෙන් සිදුවන අනතුරු සංඛ්‍යාව අඩු කර වින්පින් පිළිබඳ ආයු කාලය දීර්ඝ කිරීමට උපකාර වේ.

වර්ත් වර නඩත්තුව සිදු කිරීම

වින්පින් සංවාන ප්‍රදේශයක ත්‍රියකාර්ත්මක වත්තේ නම් කිසි විටෙකත් ජැණ්ඩ, වා කුවුල හෝ වෙනත් වාතය ඇතුළු වන ස්ථාන අවහිර තොකරන්න. සියලුම අභ්‍යන්තර දහන වින්පින් ත්‍රියකාර්ත්මක වන වට කාබන් මොනොක්සයිඩ් වායුව නිර්මාණය කරයි. ආවර්ණයක් තුළ මෙම වායුව විකතු වීම රෝගාධාර හෝ මරණයට පත්ව ගෝනු විය හැක. පිටාර පද්ධතිය අලුත්වකිය කිරීමෙන් පසු සියලු සම්බන්ධතා පිරිවනරයන්ට තද කර ඇති බවට වග බලා ගන්න. මෙයට අනුතුල වීමට අපොහොසත් වීමෙන් මරණය හෝ බරපතල තුවාල සිදුවය හැකිය.

දෙශික පරික්ෂා කිරීම වල වැදගත්කම

දෙශික පරික්ෂාවන් දෙශික පදනම්න් සිදු කරන බව වර්ත් වර නඩත්තු කාලසටහන් උපක්‍රේෂණය කරයි. වත් වත් මෙහෙයුම් දිනය ආරම්භ වීමට පෙර දෙශික පරික්ෂාවන් සිදු කිරීම පුරුද්දක් කර ගන්න.

FISH
විශ්වාසාධක

ප්‍රවරුවේ රිගෙන ගා ග්‍රහු මෙවලම් සහ අමතර කොටස

	Combination spanners set 8 – 24 mm.		Fuel injector with sealing washer.
	Adjustable spanners 6" and 10".		Fuel injection pipe with end fittings.
	Pipe wrench 18".		1 set spare parts for engine waterpump.
	Ball peen hammer 0.5 kg.		V-belts for alternator, waterpump, etc.
	Combination pliers 6".		Cartridges for fuel and lub-oil filters.
	Combination spanners set 8 – 24 mm.		Fuel injector with sealing washer.
	Adjustable spanners 6" and 10".		Fuel injection pipe with end fittings.
	Pipe wrench 18".		1 set spare parts for engine waterpump.
	Ball peen hammer 0.5 kg.		V-belts for alternator, waterpump, etc.
	Combination pliers 6".		Cartridges for fuel and lub-oil filters.



විත්පින් හඩතතු කිරීම

	Pump pliers 12".		Gland packing for stern tube with special spanner.
	Vice grip 10".		Spare parts for manual pump.
	Diagonal cutting plier, 6".		Coil of copper wire, stiff steel wire.
	Hacksaw, with spare blades.		Insulating tape, tape for pipe threads.
	Cold chisel.		Spare bulbs and fuses.
	Pump pliers 12".		Gland packing for stern tube with special spanner.
	Vice grip 10".		Spare parts for manual pump.
	Diagonal cutting plier, 6".		Coil of copper wire, stiff steel wire.
	Hacksaw, with spare blades.		Insulating tape, tape for pipe threads.
	Cold chisel.		Spare bulbs and fuses.



ප්‍රවරුවේ රිගෙන ගා ග්‍රතු මෙවලම් සහ අමතර කොටස

	Flat single-cut file, fine.		Engine oil 2-5 litres, oil squirt can.
	Flat screwdrivers 3mm, 6 mm, 10 mm.		Grease gun.
	Pozidrive screwdrivers nos 2 and 3. Philips, type 1.		Gasket cement, epoxy glue.
	Hand drill.		Assorted bolts, nuts, washers, screws, hoseclips.
	One set of different drill sizes high speed 3 -10 mm.		Waterproof torch.



දෙශීක පරීක්ෂාවන්


දෙශීක පරීක්ෂාවන්

දැක්ව සඳහා පිටතට ගාමට පෙර, වින්පිම නොද ක්‍රියාකාර තත්ත්වයේ අයිති බවට වග බලා ගත්ත. වරින් වර නඩත්තු කිරීම අනුපෙක්ෂීත ආශ්‍රිය කාලය වළක්වයි. දුර්වල වින්පිමේ ක්‍රියාකාරිත්වය හේතුවෙන් සිදුවන අනුතුරු සංඛ්‍යාව අඩු කර වින්පිමේ ආයු කාලය දීර්ඝ කිරීමට උපකාර වේ.

මෙම පහත අයිතම පරීක්ෂා කිරීමට වග බලා ගත්ත:


දුශ්‍රා පරීක්ෂාවන්

- කාන්දුවීම්, ගෙවී යාම හෝ හානි සඳහා වින්පිමේ පිටත පරීක්ෂා කරන්න.
- වින්පින් ඔයිල් කාන්දුවීම් පරීක්ෂා කරන්න.
- වින්පින් ඔයිල් මට්ටම පරීක්ෂා කරන්න.
- ඉත්ධන කාන්දුවීම සඳහා පරීක්ෂා කරන්න.
- වින්පින් සිසිලුහ කාන්දුවීම සඳහා පරීක්ෂා කරන්න.
- හානි වූ හෝ තැබිතු ගෘඩ කොටස් සඳහා පරීක්ෂා කරන්න.
- අවශ්‍යතා හෝ හානි සඳහා මුහුදු රුදය ඇතුළුවීම සහ පිටවම පරීක්ෂා කරන්න.
- ඉරිනැලුම්, සිර්ම් සහ හානියට පත් හෝ විබාදනයට ලක් වූ සම්බන්ධක සඳහා විදුලි පටි පරීක්ෂා කරන්න.
- ඉරිනැලුම්, සිර්ම්, සහ හානි වූ, මිනිල් හෝ විබාදනයට ලක් වූ කළම්ප සඳහා හෝස් පරීක්ෂා කරන්න.



දෙනීක පරික්ෂාවන : ආරම්භ කිරීමට පෙර


දිනපතා ආරම්භ කිරීමට පෙර පරික්ෂා කරන්න :



1. වින්පිලේ තෙල් මට්ටම
2. ජල මට්ටම, වින්පිලේ පරිදිය සිසිලනය තිබේ නම්
3. ස්ටරීන් වියුත් ශ්‍රීස් කප් මත වික් හැරීමක්?
4. සංචාරය සඳහා ප්‍රමාණවන් ඉන්ධන පරික්ෂා කරන්න.

දෙනීක පරික්ෂාවන : ආරම්භ කිරීමෙන් පසු

දිනපතා ආරම්භ කිරීමෙන් පසු පරික්ෂා කරන්න :



1. වින්පින් සිසිලන ප්‍රලය ගෙවා යනවාදී යන්න.
2. ජල පයිත්ප, පිටාර නළය, ඉන්ධන පයිත්ප සහ තෙල් පයිත්ප වල කාන්ද තිබේ දැකි බලන්න.
3. තෙල් පිඩින මානය
4. බැවර ආයෝජන මිණුම

වර්න වර නඩත්තුව සිදු කිරීමේ ක්‍රියාපටිතාව්

එන්ධන, තෙල් සහ සිසිලුන කාරක සහ්විත සූභ්‍රනම් කිරීම.

දවසේ ක්‍රියාකාරකත්වය සඳහා ප්‍රමාණවත් ඉන්ධන සූභ්‍රනම් කරන්න. සංචිතයේ සිසිලුනකාරකය දවසේ ක්‍රියාකාරකත්වය සඳහා ප්‍රමාණවත් ඉන්ධන සකස් කරයි. හඳුසි අවස්ථා සඳහා සූභ්‍රනම් විම සඳහා සෑම විටම වින්පින් ඔයිල් සහ සිසිලුනකාරක සංචිතයේ ගබඩා කරන්න. (අවම වැශයෙන් වත් තැවත පිරවීමක් සඳහා).

කිසි විටෙකත් විවිධ වර්ගයේ වින්පින් තෙල් මිශ්‍ර තොකරන්න. මෙය වින්පින් තෙල්වල මිසි කිරීමේ ගුණාංගවලට අනිතකර ලෙස බලපෑ හැකිය. අධික ලෙස පිරවීමෙන් සුදු දුමාරගක්, වින්පිම අධික වේගයක් ක්‍රියා කිරීම හෝ අභ්‍යන්තර හානි සිදුවිය හැක.



කිසි විටෙකත් විවිධ වර්ගයේ වින්පින් තෙල් මිශ්‍ර තොකරන්න. මෙය වින්පින් තෙල්වල මිසි කිරීමේ ගුණාංගවලට අනිතකර ලෙස බලපෑ හැකිය. අධික ලෙස පිරවීමෙන් සුදු දුමාරගක්, වින්පිම අධික වේගයක් ක්‍රියා කිරීම හෝ අභ්‍යන්තර හානි සිදුවිය හැක.



වර්න වර නඩත්තුව සිදු කිරීමේ ක්‍රියාපටිතාව්

සෑම පැය 50 කට වරක්

බඩ මූලික පැය 50 නඩත්තු ක්‍රියා පටිපාටි සම්පූර්ණ කිරීමෙන් පසු, සෑම පැය 50 කට වරක් හෝ මාසිකව පහත ක්‍රියා පටිපාටි සිදු කරන්න.

- මුහුද රු පෙරහන (කවි කර ඇත්තේම්) සහ ඇතුළුවේ පර්ක්‍රා කිරීම.
- ගෙවි යම් ඇත්දයී බලීම සඳහා වායු ඇතුළු කිරීමේ පද්ධතිය පර්ක්‍රා කරන්න අවශ්‍ය නම්, අලුත්වැඩිය කරන්න.
- බැවර ඉගෙක්ලේලයිට් මට්ටම පර්ක්‍රා කිරීම (නඩත්තු හැකි බැවර පමණි).




අවවාදයයි

බැවර වල සළුනියුරක් අම්ලය අධිංඛ වේ. බැවර තරුණය අදුම්, සම හෝ ඇයේ සමග සම්බන්ධ විමට කිසි විටෙකත් ඉඩ තොදෙන්න. දරුණු පිළිස්සුම් ඇති වය හැක. බැවරය සර්වයේ කරන විට සෑම විටම ආරක්ෂා ඇයේ කන්ත්‍රාසි සහ ආරක්ෂා ඇතුළු අදින්න. බැවර තරුණය ඇයේ සහ / හෝ සමෙහි ගැවුණහොත්, වහාම බලපෑමට මැයි වූ ප්‍රදේශය පිරිසිදු ජලය විශාල ප්‍රමාණයක් ගොඳු සේදු ඉවත් කර ක්‍රියාත්මක වෙළඳප ප්‍රතිකාර ලබා ගන්න.




සයම දින 14 කට වරක පරිභා කරනු



1. සිලුව්වේට් බෙලුව් වික මහ බෙලුව් ආතරිය. නිසි ආතරියකින්, පටිය 5-10 පප පහළට තඳු කිරීමට හැකි විය යුතුයි.
 2. ඉත්තිය ටැකි සම්පූර්ණ ප්‍රාග්ධන පෙරහන තුළ කුණු රෝබු හා ජුය. පෙර ඉවත් කරන්න.
 3. බැවර මට්ටම. අවශ්‍ය පරදි ආස්ථිත ජුය පුරවන්න.
 4. විත්තින් සවිකිරීමේ බෛලුව් සහ ප්‍රොපෙලුර් ගාග්ට් ක්‍රේඩ් තැද දැයි බලන්න.
 5. පිරවම් පෙවිච් ගැන්වී පැසිරුම්. අවශ්‍ය පරදි පැසිරුම් නිවත පරවන්න.

FISH
magazine

ક્રમે તાંડ 100 - 150 વરકુ લીન્ફોસ્ટ્રેન્ડ તાંડ ગુણુનુ




වින්පින්-නිෂ්පාදන තිරඳේග අනුගමනය කරන්න.

1. වින්දින් තෙලු වෙනස් කිරීම.
 2. තෙලු පෙරහන වෙනස් කිරීම.
 3. ඉන්ධන පෙරහන වෙනස් කිරීම.
 4. ගියුරු තෙලු වෙනස් කිරීම.


FISH
magazine

තෙලවල සහනවය පරීක්ෂා කිරීම



FISH
fishes information

පුල නොමිත ප්‍රේරකය පරීක්ෂා කිරීම



FISH
fishes information

දෙශී නිරාකරණය කිරීම



FISH
Safety First

පත්‍ර ගැනවීමෙන් පසු දේශී නිරාකරණය

වින්පිම ගැනවීමෙන් පසු, අඩු වින්පින් වේගයකින් පහත කරගතු පරික්ෂා කරන්න :

මහුද ජල පිටවීමේ නලයෙන් ප්‍රමාණවත් ජලය මුදා හරහා ලැබේද?

පිටවීම අඩු නම්, වින්පිම වනාම නවත්වන්න. හේතුව හඳුනාගෙන අලුත්වැඩියා කරන්න.

දුම් වර්ණය සාමාන්‍යයද?

එක දිගට නොනවත්වාම කළ දුමාරය පිටවීම වින්පිම අධික ලෙස පටවා ඇති බව පෙන්තුම් කරයි. මෙය වින්පින් පිටවීම කෙටි කරන අතර විය වළක්වා තෙ සුතුයි.

අසාමාන්‍ය කම්පන හෝ ගබ්දය තිබේද?

බලෙනි ව්‍යුහය මත පදනම්ව, වින්පිම සහ බලෙනි අනුතාදනය ඇතැම් වින්පිමේ වෙශ පරාසයන්හිදී අධික කම්පන ඇති කරම්න් හඳුනියේම වැඩි විය හැකි අතර, මෙම වෙශ පරාසය තුළ ක්‍රියාත්මක වීමෙන් වළකින්න. කිසියම් අසාමාන්‍යය ගබ්දයක් ඇසෙන්නේ නම්, වින්පිම නවත්වා, හේතුව කුමක්දැයි පරික්ෂා කරන්න.

මෙහෙයුම අතරතුර අනතුරු ඇගවීමේ ගබ්ද

ක්‍රියාත්මක වන අතරතුර අනතුරු ඇගවීමේ ගබ්ද කළහොත්, වින්පිමේ වේගය වනාම අඩු කරන්න, අනතුරු ඇගවීමේ මෙශ්‍ර පරික්ෂා කර අලුත්වැඩියා කිරීම සඳහා වින්පිම නවත්වන්න.

FISH
Safety First

ප්‍රඟා ගැනුවීමෙන් පසු දේශ නිරාකරණය

රුය, තෙත් හෝ ඉත්දහන කාන්දවක් තිබේදී පුරුෂ් වූ බෝර්ට් හෝ සම්බන්ධතා තිබේදී කිසියම් කාන්දව්මක් හෝ ලිජිල් සම්බන්ධතා තිබේදීයි කොය බඳුම සඳහා දිනපතා වින්සින් කාමරය පරික්ෂා කරන්න.

ඉත්දහන වැඩියේ ප්‍රමාණවත් ඉත්දහන තිබේදී?

ඉත්දහන අවසන් විම ව්‍යුහයේ ගැනීම සඳහා කළේනියා ඉත්දහන තැබව පුරුවන්න. වැඩියේ ඉත්දහන අවසන් වුවහොත් ඉත්දහන පද්ධතියෙන් විශ්වාසී කරන්න. වින්සිම අඩු වෛගයක් දිගු කාලයක් ක්‍රියාත්මක කරන විට, පැය දෙකකට වරක් වින්සිම රේස් කරන්න. ක්ලෑව් වික සම්ග වින්සිම තියුවුල් රේස් කිරීම, අඩු වෛගයේ සිට අධිවේගී ස්ථානය දක්වා වේවත් කිරීම සිදු කරන්න. මෙය සිදු කරනු ලබන්නේ සිලුන්ඩ්ර සහ ඉත්දහන වින්සින් කපාට වළින් කාඩ් පිරිසිදු කිරීම සඳහා ය!



දැනුම්දීම

වින්සිම රේස් කිරීම නොසළකා භාරුම, දුර්වල දුම් පැහැයක් ඇති කිරීමට සහ වින්සිම දුර්වල විමට හේතු වන අතර වින්සිමේ ක්‍රියාකාරන්වය අඩු කරයි. වරින් වර වින්සිම උපරිම වෛගයට ආසන්නව ක්‍රියාත්මක කරන්න. මෙය ඉහළ පිටාර උෂ්ණත්වයන් ජනනය කරනු ඇත. විම්හින් දැන් කාඩ් තැන්පතු පිරිසිදු කිරීමට, වින්සිමේ ක්‍රියාකාරන්වය පවත්වා ගැනීමට සහ වින්සිම තියු ලෙස ක්‍රියාත්මක නොවන්නේ නම් වින්සිමේ ආයු කාලය දිරිස කිරීමට උපකාර වනු ඇත.

FISH ප්‍රමාණ සංඝ්‍යාත්මක සෞන්‍ය සංඝ්‍යාත්මක සෞන්‍ය

දේශ නිරාකරණ තොරතුරු

වින්සිම තිසියාකාරව ක්‍රියාත්මක නොවන්නේ නම් පහත දේශ නිරාකරණ ප්‍රස්ථාර හෝ කාන්ත්‍රික සැපයුම්කරු (මැකැස්තික්) වෙත යොමු වන්න.

යාන්ත්‍රික සැපයුම්කරුව පහත තොරතුරු යොමු කරන්න:

- ඔබේ වින්සිම මොඩිලයේ තම සහ අනුග්‍රහීමක අංකය
- බෝර්ට් මොඩිලය, බඳ සකසා ඇති ද්‍රව්‍ය, ප්‍රමාණය (ටොන්)
- භාවිතය, බෝර්ට් වර්ගය, බැවතය කර ඇති පැය ගණන
- මූල්‍ය මෙහෙයුම් පැය ගණන (පැය මිටර් බලන්න), බෝර්ට්වේ වයස
- පහත ගැටු ඇති වූ විට ක්‍රියා කරන ආකාරය :
 - වින්සිමේ වෛගය (revs / min)
 - දුමාරයේ වර්ණය
 - සිසල් ඉත්දහන වර්ගය
 - වින්සින් ඔයිල් වර්ගය
 - ඕනෑම අසාමාන්‍ය ගැඩියක් හෝ කම්පනයක්
 - ඉහළ උන්නතාවය හෝ අධික පර්සර උෂ්ණත්වයන් වනි මෙහෙයුම් පර්සරයක්
 - වින්සින් නඩත්තු ඉතිහාසය සහ පෙර ගැටුව
 - ගැටුවට දැයා වන වෙනත් සාධක

FISH ප්‍රමාණ සංඝ්‍යාත්මක සෞන්‍ය සංඝ්‍යාත්මක සෞන්‍ය

දේශ නිරාකරණ ප්‍රස්ථාරය: ප්‍රභාගැනීමේ දී ඇතිවහ ගැටෙල්

ගැටුව / රෝග ලක්ෂණ	හේතුව	ව්‍යාච්‍යාව
යාන්ත්‍රික	බැවර බැංස් හිස පෙපෙෂු පිළුස් දේශ සහිත ආරම්භක මෝටරය එහිදී යැනැත් සම්බන්ධතා විදුලී පුවරුවේ බල පර්පත් ක්‍රියා අවුම් ව අභිජනක ව්‍යුත්පනය ඉත්තින තොමොන සිල්ල්සර්වලට ඉත්තින නැත අඩු පරිසර උෂ්ණත්වය ඉහළ තොම්	බැවරය වර්යේ හිරිම හෝ අභිජනත් දැක්ම පිළුස් අව්‍යාච්‍යාව දැක්ම සිදු කරන්න ඔවුන් බලයෙන් බෙඳුනුත්තා වෙත යත්ත සම්බන්ධතා තැන කරන්න පර්පත් ක්‍රියා නැවත සකසන්න විෂය වල ඉත්තින මට්ටම පර්ක්සා කරන්න ඔවුන් බලයෙන් බෙඳුනුත්තා වෙත යත්ත ඉත්තින පෙරෙන / ජල වෙන්කරනය පර්ක්සා කරන්න අව්‍යාච්‍යාව වි ඇති ඉත්තින සිහින් පෙරෙන පිරිසිදු කරන්න හෝ ඒ වෙනුවෙන් අව්‍යාච්‍යාව පෙරෙන පෙනෙන්න ඉත්තින පැදිඹිනෙන් වනය විශ්වී කරන්න පිරිසිදු පිළුස් වෙනුවට අව්‍යාච්‍යාව එක්ස් වූ ගෙදන්න ඔවුන් බලයෙන් බෙඳුනුත්තා වෙත යත්ත
සුදු දුම්	සිනාල එන්පීම	ස්වියායුර උෂ්ණත්වයට උණුසුම් මට්ටම එන්පීමට ඉඩ ඔවුන් බලයෙන් බෙඳුනුත්තා වෙත යත්ත
ජල වාෂ්ප සහිත සුදු දුම්	වැරදි ඉත්තින දේශ සහිත (යාන්ද වන) ඉත්තින ඉත්තිපෙක්ටරය වැරදි ඉත්තිපෙක්ටර ලේඛාලන කාන්ද වන සිලුන්චිර හොඳකී ශේෂකාරී කාන්ද වන ආලෝකස් වෘත් සිවිලියා ඉරිභාල ඇති සිලුන්චිර රීස ඉරිභාල ඇති සිලුන්චිර ගෙව රිය පිස්ටින මුද / සිලුන්චිර විරෝධ් ව්‍යුපරුලේ ගෙව කාන්ද වම (ආග්‍රාහන ව්‍යුහියෙන් ඇති ගෙව)	තිවිරදී වර්යෙන් ඉත්තින නැවත ගෙදන්න ඔවුන් බලයෙන් බෙඳුනුත්තා වෙත යත්ත ඔවුන් බලයෙන් බෙඳුනුත්තා වෙත යත්ත
නිල් දුම්	ගෙව රිය පිස්ටින මුද / සිලුන්චිර විරෝධ් ව්‍යුපරුලේ ගෙව කාන්ද වම (ආග්‍රාහන ව්‍යුහියෙන් ඇති ගෙව)	ඔවුන් බලයෙන් බෙඳුනුත්තා වෙත යත්ත
පැටවීම ගටනේ කළු දුම්	අවකිර වූ ඉත්තිවින් වෘත් පෙරෙන වැරදි කාඩාට තායු දේශ සහිත (යාන්ද වන) ඉත්තින ඉත්තිපෙක්ටරය අඩු ආලෝකස් වෘත් වෘත් සිංහය අධික පිටාර පිවිසා උලුත් ඉත්තිවින් ගෙව	පිරිසිදු කරන්න වැස්ක්ස් නැඩිනම් අව්‍යාච්‍යාව විකාශ දමන්න ඔවුන් බලයෙන් බෙඳුනුත්තා වෙත යත්ත වෘත් පෙරෙන පිරිසිදු කරන්න හෝ අලුත් දමන්න ඔවුන් බලයෙන් බෙඳුනුත්තා වෙත යත්ත
FISH		

දේශ නිරාකරණ ප්‍රස්ථාරය: දුම් වර්ණය

ගැටුව / රෝග ලක්ෂණ	හේතුව	ව්‍යාච්‍යාව
සුදු දුම්	සිනාල එන්පීම	ස්වියායුර උෂ්ණත්වයට උණුසුම් මට්ටම එන්පීමට ඉඩ ඔවුන් බලයෙන් බෙඳුනුත්තා වෙත යත්ත
ජල වාෂ්ප සහිත සුදු දුම්	වැරදි ඉත්තින දේශ සහිත (යාන්ද වන) ඉත්තින ඉත්තිපෙක්ටරය වැරදි ඉත්තිපෙක්ටර ලේඛාලන කාන්ද වන සිලුන්චිර හොඳකී ශේෂකාරී කාන්ද වන ආලෝකස් වෘත් සිවිලියා ඉරිභාල ඇති සිලුන්චිර රීස ඉරිභාල ඇති සිලුන්චිර ගෙව රිය පිස්ටින මුද / සිලුන්චිර විරෝධ් ව්‍යුපරුලේ ගෙව කාන්ද වම (ආග්‍රාහන ව්‍යුහියෙන් ඇති ගෙව)	තිවිරදී වර්යෙන් ඉත්තින නැවත ගෙදන්න ඔවුන් බලයෙන් බෙඳුනුත්තා වෙත යත්ත
නිල් දුම්	ගෙව රිය පිස්ටින මුද / සිලුන්චිර විරෝධ් ව්‍යුපරුලේ ගෙව කාන්ද වම (ආග්‍රාහන ව්‍යුහියෙන් ඇති ගෙව)	ඔවුන් බලයෙන් බෙඳුනුත්තා වෙත යත්ත
පැටවීම ගටනේ කළු දුම්	අවකිර වූ ඉත්තිවින් වෘත් පෙරෙන වැරදි කාඩාට තායු දේශ සහිත (යාන්ද වන) ඉත්තින ඉත්තිපෙක්ටරය අඩු ආලෝකස් වෘත් වෘත් සිංහය අධික පිටාර පිවිසා උලුත් ඉත්තිවින් ගෙව	පිරිසිදු කරන්න වැස්ක්ස් නැඩිනම් අව්‍යාච්‍යාව විකාශ දමන්න ඔවුන් බලයෙන් බෙඳුනුත්තා වෙත යත්ත වෘත් පෙරෙන පිරිසිදු කරන්න හෝ අලුත් දමන්න ඔවුන් බලයෙන් බෙඳුනුත්තා වෙත යත්ත
FISH		

දුෂ්‍ර නිරාකරණ ප්‍රස්ථාරය: කම්පනා

කම්පනා ධාවකය විසඟන්ධි වී ඇත

ගැටුව / රෝග ලක්ෂණ	හේතුව	ක්‍රියාව
විෂපත් වෙශ සියලුම රූප වේ	ඉත්තින පැදිඩියේ ව්‍යාහ දෝෂ සහිත ඉත්තින ඉත්පෙන්වර් කාන්ද වන සිලුන්ධිර හිස ගස්සාවී ගාන්ධිව පත් ඉන්වින වික්කෝස වැඹුවී වැරදි විෂ්නාන් පිධිනය	ඉත්තින පැදිඩිය විඳිවි කරන්න මුළු බලයෙන් බෙදාහරිනා වෙත යෙන්න

කම්පනා ධාවකය යොදා ඇත

ගැටුව / රෝග ලක්ෂණ	හේතුව	ක්‍රියාව
වෙශ සියලුම්දීම රූප වේ	විෂපත් සහ ප්‍රොටෝලර් ගැන්වී වන වැරදි සකසා ඇත කාන්ද වන සිලුන්ධිර හිස ගස්සාවී නැමුණු ප්‍රොටෝලර් ගැන්වී කාන්ද ප්‍රොටෝලර්	මුළු බලයෙන් බෙදාහරිනා වෙත යෙන්න
ඉහළ වෙශ වලදී රූප වේ	ඩිස්සා යන ඩ්ලුව් / ස්ලුව් වෝර් වැරදි විෂ්නාන් පිධිනය	මුළු බලයෙන් බෙදාහරිනා වෙත යෙන්න



දුෂ්‍ර නිරාකරණ ප්‍රස්ථාරය: එන්ජිනු ගබිදාය සහ අඩු බලය

එන්ජිම තව්වූ කිරීම

ගැටුව / රෝග ලක්ෂණ	හේතුව	ක්‍රියාව
අත්‍යරික්ත ඉන්ධන විෂ්නාන් කර ඇත	දෝෂ සහිත ඉත්තින ඉත්පෙන්වර් ඉහළ ඉත්තින විෂ්නාන් පිධිනය	මුළු බලයෙන් බෙදාහරිනා වෙත යෙන්න
බර සමඟ එන්ජිනු ගබිදාය වෙනස් වේ	වැරදි හෝ දුටුවූ ගෘහ්‍ය මක ගැල් වෙශ හිස දෙශිකාර්/බ්‍යාරිං කැබුණු පියුව් / රින්ත්ස්	එවා ඉවත් කර සිසි ඉත්තින සමඟ වැඩාත් හැවා පෙරීම මුළු බලයෙන් බෙදාහරිනා වෙත යෙන්න

අඩු බලයක්නී පිට කිරීම

ගැටුව / රෝග ලක්ෂණ	හේතුව	ක්‍රියාව
නැවත තැවතන් අඩු සියලුහ මට්ටම	දෝෂ සහිත සිලුන්ධිර හිස ගස්සාවී (බාර කාන්ද විට) සහිතින්දාවයේ විනිර කාන්ද විට	මුළු බලයෙන් බෙදාහරිනා වෙත යෙන්න
සියලුහ ප්‍රවිකාධන විභාගයෙන් අනියම් සියලුහ පිට තිරීම	විෂවේවාරී තිරීමේ පිටිනය කාන්ද වන ආරෝපන වැනු සිදු නාය අරුව සිලුන්ධිර අඩුවූ වේ දෝෂ සහිත සිලුන්ධිර හිස ගස්සාවී (අනුළතින කාන්ද විට)	මුළු බලයෙන් බෙදාහරිනා වෙත යෙන්න
විෂපත් රූ වූ විට සුදු දුම්‍රාරය ජු වාෂ්ප පෙන්වුම් කරනු ලදී	සිලුන්ධිර හිසාහි ඉරුහාලුම් කාවාට අනුසා අභා උභාදුම් හොඳවී ඉංගල ඇති සිලුන්ධිර හිස ගස්සාවී (අනුළතින කාන්ද විට)	මුළු බලයෙන් බෙදාහරිනා වෙත යෙන්න



දේශ නිරාකරණ ප්‍රස්ථාරය: අධික ලෙස රත්වීම්

ගැටුව / රෝග ලක්ෂණ	නේතුව	ක්‍රියාව
උපකරණය ඉහළ උප්ත්ත්‍යාචාරය පෙන්වුම් කරයි	අවගිර එමුද රුයෙ ඇතුළු විභාග පොරුව අඩු සියිලු මෙරිඳ අවගිර එමුද රු පෙරහැරිවේ නම් අවගිර එමුද සියිලු පොරුව මුහුද වූයුර පෙමිවය පැවැත් ව හෝ තැනි ව ඇත දෝෂ පැනි සංවේදකය / උපකරණය දෝෂ පැනි උප්ත්ත්‍යාචාර පැවැත් නානි එමුද සියිලු පොමිවය දාන විශු කෘතුද විම (සියිලු පොරුව නානි විමට ගෙනු වේ) මුහුද වූයුර පෙමිව පැවැත් යම හෝ ලිඛි පොමිවය අවගිර එමුද පැවැත් පුවමාර්ජනය	විරෝද කරන්න සියිලු පොරුව / කාන්දුවීම සඳහා පරිභාස කරන්න විරෝද කරන්න මෙම් බුදුයෙන් බැඳුනාරින්න වෙත යත්ත

FISH

දේශ නිරාකරණ ප්‍රස්ථාරය: සිනල ධාවනය සහ සියිලනකාරක අනිම් වීම

ගැටුව / රෝග ලක්ෂණ	නේතුව	ක්‍රියාව
උපකරණය අඩු උප්ත්ත්‍යාචාර පෙන්වුම් කරයි	දෝෂ පැනි සංවේදකය / උපකරණය දෝෂ පැනි උප්ත්ත්‍යාචාර පැවැත් තුව තිබු හෝ මොයිලුරු ඉහා විශාලය	මෙම් බුදුයෙන් බැඳුනාරින්න වෙත යත්ත

ගැටුව / රෝග ලක්ෂණ	නේතුව	ක්‍රියාව
නැවත නැවතන් අඩු සියිලන මට්ටම	දෝෂ පැනි සිලුන්වර සිං ගස්සෙට් (බැඳු කාන්ද විම) සියිලු පොරුවයේ බැඳු කාන්ද විම විශාලුවයේ තිරුම පොරුව කාන්ද විම ආරෝපණ වායු සියිලු පොරුවයේ පොරුව පොරුව අඩුව වේ	මෙම් බුදුයෙන් බැඳුනාරින්න වෙත යත්ත
සියිලන ප්‍රතිකාරයෙන් විංකියෙන් බලුහත්කාරයෙන් සියිලනකාරක ඉවත් කිරීම	දෝෂ පැනි සිලුන්වර සිං ගස්සෙට් (ආන්ඡනර කාන්ද විම) සිලුන්වර සිං ගස්සෙට් තුළ පොරුව විම	මෙම් බුදුයෙන් බැඳුනාරින්න වෙත යත්ත
වින්ස්ම රන් වූ විට සුදු පුවමාර්ජනය පුව වාෂ්ප පෙන්වුම් කරයි	සිලුන්වර සිං ගස්සෙට් තුළ පොරුව විම තුරුම ඇති සිලුන්වර විවිධ කාන්ද විම සිලුන්වර සිං ගස්සෙට්	මෙම් බුදුයෙන් බැඳුනාරින්න වෙත යත්ත

FISH

චිනල්හා නඩතතු කිරීමේ විඩියෝව

